



Halsskov, 30. marts 2011

Prioriteringsliste

Vedrørende trafikproblemer på Halsskov og i Korsør

1.

Revvej kan, især i myldretiden, være direkte trafikfarlig fordi kørebanen er så smal at modkørende biler ikke kan passere hinanden. Der er ganske vist kun tilladt parkering i "lommer" i den ene side, men da der ofte parkeres (ulovligt) imellem "lommerne" er det ikke altid muligt for de der skal holde tilbage for modkørende, at gøre dette. Den eneste radikale løsning vil være at ensrette Revvej (i vestgående retning).

2.

På **Revvej** (ud for granskoven) og på **Revvej/Skovbrynet** (ud for Revsporet) sviger vejen så skarpt og (for ikke stedkendte) så uventet at det af og til giver anledning til farlige situationer. Begge vejsving bør markeres med advarselstavler (farligt vejsving) med undertavlen 40km (højst tilrådelige hastighed 40 km/t.)

3.

På **Caspar Brands Plads**, i parkeringsområderne ud for Korsør gl. Rådhus og omkring **Føtex**, hersker i hele området nærmest

kaotiske tilstande med manglende skiltning (indkørsel forbudt og ensrettet tavler) og manglende afmærkning på kørebanen (hajtænder og pile). Resultatet er, at de fleste føler sig meget usikre, mens nogle få benytter denne usikkerhed til bare at mase på (de andre skal sku' nok holde tilbage). Det er det rene anarki! Og selv om de skader der sker som regel (kun) går ud over materielle ting er forholdene helt uacceptable og bør snarest rettes!

4.

Pilafmærkningen på kørebanen for enden af frakørselsbanerne fra motorvejen ved henholdsvis frakørsel **(42) Korsør** og **(43) Halsskov** burde fjernes. Den er ikke alene inderligt overflødig, men tillige så distraherende og forvirrende at den i visse tilfælde kan være årsag til at trafikfarlige situationer opstår. Således har jeg et par gange oplevet at (ikke stedkendte?) bilister (sandsynligvis på vej mod Storebælt Camping) er blevet så forfjamskede at de enten standsede helt op eller overså deres ubetingede vigepligt ved indkørsel i rundkørslen.

5.

I krydset **Birkemosevej-Revvej** er oversigten så dårlig at det er meget vanskeligt for de trafikanter der kommer fra Birkemosevej at overholde deres ubetingede vigepligt. En løsning kunne være at etablere en rundkørsel en anden at skabe bedre oversigtsforhold. Begge dele er der plads til på stedet.

6.

Både til- og frakørselsbanerne ved **motorvejstilslutningen Korsør (42)** er alt for korte, hvilket gang på gang giver anledning til at farlige situationer opstår. Det er mere held end forstand at der ikke sker flere uheld end der faktisk gør. (En

